



SAFETY ALERT

KEGAGALAN KREN MENARA LUF

Dua (2) kejadian jib kren menara jenis luf tumbang telah berlaku dalam tempoh Januari – Mac 2019. Kejadian berlaku sewaktu aktiviti mengangkat sedang dijalankan. Kejadian berbahaya ini telah mengakibatkan struktur jib kren tersebut rosak dan tidak melibatkan kemalangan nyawa dan kecederaan.



1. OPERASI

Kren hendaklah dioperasi dalam keadaan selamat dan mengikut manual operasi yang ditetapkan.

2. PERIKSA

Periksa sistem kren seperti sistem brek, sistem angkat, peranti keselamatan pada sebelum, semasa dan selepas operasi kren.

3. SENGGARA

Penyenggaraan ke atas kren oleh firma kompeten dan orang kompeten hendaklah dijalankan mengikut jadual yang ditetapkan oleh pembuat dan standard.

Rujukan:

1. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 [Akta 514]
2. Akta Kilang dan Jentera 1967 [Akta 139]
3. *Federation Europeenne De La Manutention (F.E.M 1.001 3rd Edition) Section 1: Heavy Lifting Appances, Rules For The Design of Hoisting Appliances*