

9 LANGKAH LOCK OUT / TAG OUT

DEMI KESELAMATAN

9 Langkah Lockout/Tagout dirangka bagi mengasingkan atau mematikan mesin dan peralatan daripada sumber tenaga sebelum pekerja melaksanakan sebarang kerja-kerja penyenggaraan, menaiktaraf atau servis

Langkah-langkah Lockout/Tagout (LOTO)

01



Kenalpasti

- i. sumber tenaga (elektrik/mekanikal/kimia) ;
- ii. potensi hazard ; dan
- iii. semua peranti kawalan.

02



Memberi notifikasi dan pemakluman kepada pekerja yang terlibat.

03



Matikan semua alat kawalan operasi.

04



Asingkan semua peralatan atau sumber kuasa

05




Kunci dan Tanda (LOTO) semua suis dan kawalan tenaga

06



Bagi memastikan mesin tidak berfungsi, uji alat kawalan operasi. Tetapkan semua kawalan kepada posisi "ON". Pastikan tiada pekerja yang berdekatan sebelum memulakan ujian.

07



Kembalikan semua alat kawalan kepada posisi "OFF" setelah pengujian

08



Jalankan tugas yang dikehendaki (contoh : penyenggaraan, kerja menaiktaraf dan servis)

09



Buka peranti Kunci dan Tanda (LOTO) hanya apabila peralatan telah siap dipasang sepenuhnya dan semua pekerja yang terlibat telah dimaklumkan.

