



SAFETY ALERT

KEGAGALAN STRUKTUR WAKAF



Ringkasan Kejadian

Kemalangan ini melibatkan sebuah wakaf (konsep IBS) yang sedang dalam pembinaan telah tumbang ketika kerja-kerja tampalan simen pada bahagian dinding wakaf tersebut. Ketika kejadian, terdapat 4 orang pekerja pembinaan yang sedang melakukan kerja di sekitar wakaf tersebut. Kesan kemalangan mengakibatkan struktur wakaf telah tumbang sepenuhnya. Kemalangan turut melibatkan satu kemalangan jiwa.



Rujukan:

1. BS 8110 : Part 1 : 1997 Structural use of concrete, Part 1. Code of practice for design and construction
2. ISO 17660-1: Welding – Welding of reinforcing steel

