



## Ringkasan kejadian

Kejadian lantai konkrit runtuh berlaku di salah satu tapak pembinaan di Lembah Klang mengakibatkan kerosakan teruk pada binaan bangunan. Tiada kecederaan dan kemalangan jiwa dilaporkan membabitkan kejadian tersebut.

## Langkah kawalan

- i. Orang yang ditetapkan (pengurus, jurutera, penyelia dll) haruslah menyelia pembinaan kotak acuan termasuklah penyangga, perembat dan penyokong lain.
- ii. Apabila acuan telah dibina, orang yang ditetapkan itu hendaklah membuat pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan bahawa acuan itu selamat.
- iii. Orang yang ditetapkan haruslah memeriksa kotak acuan, penyangga, perembat dan penyokong lain semasa konkrit dituang.
- iv. Mana-mana keadaan yang tidak selamat yang ditemui semasa pemeriksaan hendaklah diperbaiki dengan segera.
- v. Orang yang ditetapkan haruslah menyimpan semua rekod pemeriksaan di tempat pembinaan sebagai rujukan sekiranya terdapat penambahan perlu dilakukan.

## Rujukan

- i. Peraturan –peraturan Kilang dan Jentera (Kendalian Bangunan dan Kerja-kerja Binaan Kejuruteraan) 1986

