

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

INFOGRAFIK TELADAN KEMALANGAN

KES KEMALANGAN MELIBATKAN KILANG KAYU DI KELANTAN

Sekilas Pandang

Kemalangan melibatkan kilang kayu merekodkan kes kemalangan tertinggi bagi sektor pembuatan setiap tahun.


MAUT
1 KES

HUK
3 KES

THUK
53 KES



STATISTIK KES KEMALANGAN KILANG KAYU



*Berdasarkan kes kemalangan yang dilaporkan dari tahun 2018 sehingga Jun 2021.

5 KEPALA

2 BADAN

36 TANGAN

14 KAKI

LOKASI KECEDEeraan

Kecederaan melibatkan luka terbuka dan perlu dijahit **86%**

Kes HUK 100% melibatkan putus pada bahagian tangan

PECAHAN KES MENGIKUT DAERAH

Machang 11

Tanah Merah 1

Gua Musang 41

Kuala Krai 4

JENIS KEMALANGAN

- Terkena Gergaji Pita, 7
- Terkena Gergaji Meja, 7
- Terhimpit Mesin Press (Tekan), 2
- Tersepit Conveyor, 2
- Tersepit Kayu Balak, 15
- Dihempap Kayu Balak, 13
- Terkena Objek Terbang, 2
- Tersepit Tali Sawat, 4
- Digilis Forklift/Troli, 4
- Peralatan Tangan, 4
- Terkena Gergaji Pita, 7

TINDAKAN PUNITIF
2018-2020

PENDAKWAAN
11 KES
RM 54,500

KOMPAUN
8 KES
RM 13,500

ANTARA LANGKAH PENCEGAHAN

Kawalan Kejuruteraan (Engineering Control)

- ✓ Perlu memastikan setiap bahagian jentera berputar dan merbahaya diadang dengan kukuh dan selamat.
- ✓ Menyediakan suis berhenti kecemasan bagi conveyor di setiap seksyen kerja.
- ✓ Membuat pengasingan laluan jentera di tempat kerja.
- ✓ Memaparkan tanda amaran bahaya di tempat kerja.
- ✓ Membuat pengasingan tempat kerja dan kediaman.

Kawalan Pentadbiran (Administrative)

- ✓ Menjalankan HIRARC di tempat kerja.
- ✓ Mewujudkan Prosedur Kerja Selamat (SWP).
- ✓ Menjalankan latihan secara berkala kepada pekerja.

Peralatan Perlindungan Diri (PPE)

- ✓ Pemakaian Peralatan Perlindungan Diri (PPE) yang sesuai dan mencukupi.

Disediakan Oleh:
Seksyen Siasatan dan Pendakwaan JKPP Kelantan
Dengan Kerjasama:
Bahagian Kejuruteraan Forensik JKPP Malaysia

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk 'Garis Panduan bagi KKP dalam Operasi Lojing, 2004'

