




JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN


INFOGRAFIK TELADAN KEMALANGAN

KEMALANGAN MAUT MELIBATKAN TRAKTOR DI SARAWAK

PECAHAN SEKTOR




STATISTIK KES DALAM TEMPOH 3 TAHUN



PECAHAN KES MENGIKUT DAERAH



JENIS KEMALANGAN



ANTARA LANGKAH PENCEGAHAN




Sistem perlindungan *roll-over* dipasang dan diselenggara

Pemandu traktor terlatih dan kompeten



Dilarang membenarkan penumpang di mana-mana bahagian traktor



Pemilik ladang perlu menyelenggara jalan di dalam ladang & Pasang papan tanda amaran bagi kawasan bercerun, merbahaya, atau tidak rata

Pakai tali pinggang keledar



Periksa keadaan jentera seperti tayar dan brek diselenggara dengan baik

Matikan enjin bila tidak digunakan atau pemandu ingin turun meninjau kawasan kerja, pastikan brek tangan diaktifkan, matikan enjin dan tanggalkan kunci



Disediakan Oleh:
Seksyen Siasatan dan Pendakwaan JKPP Sarawak
Dengan Kerjasama:
Bahagian Kejuruteraan Forensik JKPP Malaysia



SCAN ME