



RUNTUHAN STRUKTUR DALAM PROSES PEMBINAAN

Ringkasan Kejadian

Beberapa insiden melibatkan runtuhan struktur konkrit bertetulang yang sedang dalam pembinaan telah berlaku pada tahun 2019. Insiden tersebut telah mengakibatkan kerosakan kepada struktur pembinaan juga kematian dan kecederaan kepada pekerja.



Eleman utama untuk memastikan keselamatan dan kesihatan aktiviti pembinaan -

1. Mengurus risiko dengan menggunakan pendekatan pengurusan risiko dan prinsip umum pencegahan;
2. Melantik orang yang tepat dan organisasi pada masa yang betul;
3. Memastikan semua orang mendapat maklumat, arahan, latihan dan penyeliaan yang mereka perlukan untuk menjalankan pekerjaan mereka dengan cara yang selamat dan sihat;
4. Pemegang kewajipan bekerjasama dan berkomunikasi antara satu sama lain dan juga menyelaras kerja; dan
5. Bimbing dan libatkan pekerja bagi mempromosi dan membangun langkah-langkah berkesan untuk menjamin keselamatan, kesihatan dan kebajikan.

Maklumat lanjut:

1. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 [Akta 514]
2. Akta Kilang dan Jentera 1967 [Akta 139]
3. *Guideline on Occupational Safety and Health in Construction Industry (Management) 2017*

Diterbitkan oleh :

Bahagian Kejuruteraan Forensik,
Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan,
2019.